

함현중학교 교사동 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	2023년 상반기 함현중학교 제3종시설물 안전점검	점검기간	2023. 05. 12. ~ 2023.05.31		
관리주체명	함현중학교	대표자	김 일 환		
공동수급	독자수행(100%)	계약방법	총액계약		
시설물 구분	건축물	종 류	교육연구 시설	종 별	3종
준공일	1997년	점검금액 (천원)	2,216 (VAT포함)	안전등급 (상태점수)	B등급 (7.7점)
시설물 위치	경기도 시흥시 역전로 435 (정왕동)	시설물 규모	7,360.4㎡(지상5층, 지하1층)		
나. 점검 실시결과 현황					
중대결함	점검일 현재 구조적 안전성에 문제가 되는 중대결함은 없음.				
점검 주요결과	- 옥상층 바닥 방수층 일부 들뜸 및 손상 상태 - 옥상층 파라펫 균열 발생상태 - 외부 적벽돌 및 내부 조적벽체 일부구간 균열 발생 - 지하층 슬래브 일부 철근노출 및 부식상태 - 일부 지반 연결부위 벽체 균열발생 상태				
주요 보수·보강	長期보수안 - 옥상층 바닥 방수층 들뜸구간에 대한 우레탄 방수에 의한 보수 필요 - 외부 및 내부 벽체 등 균열부위에 대한 무수축 몰탈 보수공사 필요 - 옥상층 파라펫 균열에 대한 무수축 몰탈 보수공사 필요				
다. 책임(참여)기술인 현황					
구 분	성 명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술인	오 형 국	2023. 05. 12. ~ 2023.05.31		특급기술자	
참여기술인	김 보 현	2023. 05. 12. ~ 2023.05.31		초급기술자	
라. 참고사항					
- 次期점검 시 균열 등 결함사항에 대하여 진행여부를 관찰하여야 하겠으며, 발생한 결함에 대해서는 향후 적절한 방법에 의한 보수 및 보강조치가 이루어져야 하겠음. (옥상 파라펫 아스팔트 씰링 보수공사 완료 상태)					